

ATT TÄNKA PÅ INFÖR VINTERN

Om Ni inte nyttjar fastigheten under vintern eller under en längre period bör Ni spola kallvatten i minst 10-15 minuter genom hela avloppssystemet för att undvika sedimentering i avloppsbrunnen eller i servisledningen.

Om avloppsbrunnen är rätt installerad och Ert interna avloppssystem är tätt så att ytvatten på eller i mark inte kan tränga in i brunnen bör Ni stänga servisventilen samt stänga av strömmen till avloppspumpen.
Försäkra er om att isoleringslocket i pumpbrunnen är rätt monterat d.v.s. så djupt ner som möjligt.

Om vatteninstallationerna ej finns i uppvärmt utrymme, stäng ventiler på båda sidor vattenmätaren och demontera vattenmätaren, tappa ur hela vattensystemet, vattenlås i WC stol o.s.v.

Stäng därefter servisventilen i mark.

Hans Svensk kan hjälpa till med avstängningen för en kostnad av 150.-

Observera att vattenmätaren tål ej kyla, förvara därför alltid vattenmätaren i uppvärmt utrymme.

Om det händer något med er anläggning är det ni själva som ansvarar för samtliga kostnader som kan uppstå vid vattenläckage eller sönderfrysningar.

AVLÄSNING AV VATTENMÄTARE

Glöm nu inte att fyll i bifogad blankett inom angiven tid och skicka **omgående** tillbaka den till styrelsen.

Utebliven återrapportering från er innebär schablondebitering med 2 500 kr enl beslut på årsstämman 2012.

Fyll också i er aktuella postadress, mailadress samt tel, inte adressen till ert fritidshus.

Avloppspumpar

Om ni haft något problem med Er pump vill vi att ni anger detta på baksidan av avläsningsblanketten.

Eventuella kostnader för åtgärdandet av fel vill vi i så fall få reda på, helst genom kopia på räkning Ni fått

Styrelsen 2014.08.22